

ZERTIFIKAT

Erstbehandlungsanlage nach ElektroG



PÜG Prüf- und Überwachungsgesellschaft mbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen



THOMMEN AG

Verwaltungssitz: Bahnhofstraße 44
CH-4303 Kaiseraugst

Zertifizierter Standort: Bahnhofstraße 44
CH-4303 Kaiseraugst

für die in der Anlage aufgeführten Standorte die Anforderungen nach § 21 Abs. 3 ElektroG als

Erstbehandlungsanlage nach ElektroG

erfüllt.

Der von der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Altfahrzeug-Verwertung, Verpackungs- und Elektrogeräte-entsorgung Herr Dipl.-Ing. Klaus Suhm, hat im Rahmen einer Begutachtung am 22.08.2019 festgestellt, dass die oben genannten Anforderungen erfüllt werden (Prüfbericht-Nr. 1440-12). Die nächste Überprüfung ist bis 08/2020 durchzuführen.

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats.

Dieses Zertifikat ist gültig vom: **23.08.2019**
bis: **23.02.2021**

Zertifikat- Registrier-Nr.: **1440-20190823-EG-de**

Gäufelden, 23.08.2019

Sachverständiger Dipl.-Ing. Klaus Suhm



Anlage zur Urkunde Seite 1 von 1
vom 23.08.2019

Zertifikat-Registrier-Nr.: 1440-20190823-EG-de



PÜG Prüf- und Überwachungsgesellschaft mbH
Hämmerlestraße 14 + 16, 71126 Gäufelden
Tel. 07032 7808-0, Fax. 07032 7808-50

Das Zertifikat ist gültig für den nachstehend genannten Standort und die zugehörige aufgeführte Tätigkeit.

Grundlage für die Einstufung ist der Prüfbericht Nr. 1440-12 vom 22.08.2019.

Standort:

THOMMEN AG

Bahnhofstraße 44

CH-4303 Kaiseraugst

Ansprechpartner im Unternehmen: Rolf Sonderegger

Anlage/Tätigkeit/Bereich:

**Erstbehandlungsanlage nach § 3 Abs. 24 ElektroG für die
Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung**

Die Erstbehandlungsanlage nach ElektroG behandelt Elektro-, und Elektronikgeräte der nachfolgend aufgeführten Gruppe:

§14 Absatz 1 ElektroG geändert am 01.12.2018 (Artikel 3 ElektroG)

Gruppe 4	Großgeräte
Gruppe 5	Kleingeräte und kleine Geräte, der Informations- und Telekommunikationstechnik

Gäufelden, 23.08.2019

Sachverständiger Dipl.-Ing. Klaus Suhm

